

物联网历史数据使用说明

WULink、掌控板、WULink-NOVA 等支持物联网的主控均可读取历史数据。本文以 WULink 为例，将数据上传，并在好好搭搭平台中对应的编程界面查看获取历史数据。

一、编写程序（以 WULink 为例）


1. 进入好好搭搭网站，登录后点击进入创作界面。




2. 点击进入 WU-Link 编程界面，



3. 绑定设备 mac 地址，编写程序并下载到设备（注意下载程序前确认 WULink 已配网完成，状态指示灯亮蓝色），下载成功后，板载蜂鸣器响几声后停下，点阵屏显示“GO”，开始上传数据。




示例程序：



二、获取历史数据


1. 程序下载完成后，点击编程界面右侧的“历史数据”，进入获取历史数据界面。




2.进入物联网历史数据界面后，下拉选择所用设备的 mac 地址，输入程序中上传到物联网的变量，输入获取到数据的名称和输入单位。



点击“确定”按钮，下方空白处显示温度值的变化情况。



点击“导出 excel 表”，将表格下载到电脑。可清晰看到温度的变化情况。



数据发送时间	值
2019-11-12 14:02:39	22
2019-11-12 14:02:41	22
2019-11-12 14:02:43	22
2019-11-12 14:02:45	22
2019-11-12 14:02:47	21
2019-11-12 14:02:49	22
2019-11-12 14:02:51	22
2019-11-12 14:02:53	22
2019-11-12 14:02:55	22
2019-11-12 14:02:57	22
2019-11-12 14:02:59	22
2019-11-12 14:03:01	22
2019-11-12 14:03:03	22
2019-11-12 14:03:05	22
2019-11-12 14:03:07	22
2019-11-12 14:03:09	22
2019-11-12 14:03:11	22
2019-11-12 14:03:13	22
2019-11-12 14:03:15	22
2019-11-12 14:03:17	22
2019-11-12 14:03:19	22
2019-11-12 14:03:21	23

同理点击下方“+”，可添加其他变量值信息，比如下图获取湿度值，并获取其数据表。

变量 SL_Humidity 变量名 湿度 单位 % 确定 导出Excel表格

