

STC 头文件导入步骤说明

导入步骤

1. 首先找到 Keil 安装的路径，找到安装 Keil 的文件夹。打开之后，查看里面是否包含 **C51** 和 **UV4** 两个文件夹。导入头文件必须要包含这两个文件夹。

名称	修改日期	类型	大小
BaiduNetdisk	2020/9/27 星期...	文件夹	
Keil	2020/9/28 星期...	文件夹	
other	2020/7/24 星期...	文件夹	
QQ	2020/7/23 星期...	文件夹	
QQPlayer	2020/8/21 星期...	文件夹	
WeChat	2020/9/7 星期一 ...	文件夹	
钉钉	2020/7/24 星期...	文件夹	
福昕	2020/7/23 星期...	文件夹	
酷狗音乐	2020/7/23 星期...	文件夹	
淘宝	2020/7/24 星期...	文件夹	
网易云音乐	2020/7/23 星期...	文件夹	
压缩	2020/7/23 星期...	文件夹	
有道词典	2020/7/23 星期...	文件夹	

名称	修改日期	类型	大小
C51	2020/9/28 星期一 17:...	文件夹	
UV4	2020/9/28 星期一 17:...	文件夹	
THIRD-PARTY-LICENSES_C51.txt	2016/7/11 星期一 17:...	文本文档	11 KB
TOOLS.INI	2020/9/28 星期一 17:...	配置设置	1 KB
Uninstall.exe	2017/4/27 星期四 10:...	应用程序	3,227 KB


2. 接着打开 STC 官方的下载器（如果没有这个下载器的，可以登录 <http://www.haohaodada.com/>，在最上方选择资料页面 → 天问 51 开发板 → 下载工具 → 下载 STC 官方工具）。



3. 打开下载器之后，找到 Keil 仿真设置。找到下图中方的添加型号和头文件的选项，点击它。



4. 打开之后会弹出一个路径选择窗口，在这里是选择 Keil 的安装路径（可以看到这个页面有说明，必须要存在这两个文件夹）。



5. 接着找到 Keil 的安装路径，选择 Keil 安装的文件夹（[这里只是演示，根据自己实际的安装情况选择文件夹](#)），点击确定。之后就会弹出添加完成的对话框，这就说明头文件已经导入成功了。即可以调用 `STC8H.h` 头文件对天问 51 开发板进行编程。

